



PART. 1



tappo di chiusura da saldare
in sommità di ogni profilo



PART. 2

- ① TASSELLI AD ESPANSIONE - M12
- ② SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
- ③ PIATTINA SAGOMATA DI RINFORZO; S = 6 mm
- ④ PIASTRA DI ANCORAGGIO AL SOLAIO; S = 6mm
- ⑤ TUBO SCATOLATO A SEZIONE QUADRATA 80x80x3 ZINCATO A CALDO (montante)
- ⑤ TUBO SCATOLATO A SEZIONE QUADRATA 80x40x3 ZINCATO A CALDO (traversi)
- ⑥ SELLA DI IRRIGIDIMENTO CON PROFILO ANGOLARE 40x40x3 ZINCATO A CALDO, DA PREDISPORRE SALDATA IN SOMMITA' OVE CI SIA L'ATTACCO TRA MONTANTE-TRAVERSO E/O TRAVERSO-TRAVERSO

PART. 3